

AK9167

NÁSTROJ NA DEMONTÁŽ LOŽÍSK

NÁSTROJ NA DEMONTÁŽ LOŽISEK

SHOP


Presný nástroj na výrobu kruhových dielov a ohýbanie fotoleptaných súčiastok. Všestranné využitie vďaka priemerom 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 a 14 mm. V jednoduchosti je sila.

Materiál: eloxovaný hliník

Přesný nástroj pro výrobu kruhových dílů a ohýbání fotoleptaných součástek. Všestranné využití díky průměrům 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 a 14 mm. V jednoduchosti spočívá síla.

Materiál: eloxovaný hliník





1. Pripravte si štikacie kliešte alebo nožnice a drôt rôznej hrúbky či zloženia. Nástroj je vhodný aj na ohýbanie tenkých fotoleptaných plechov, cínu a plastových pásikov alebo profilov.

2. Na očíslovanej časti kužeľa vyberte vhodný priemer a materiál ohýbajte, kým nedosiahnete požadovaný tvar.

3. Vytvoríte tak upevňovacie krúžky pre doplnky vozidiel aj figúrok, rôzne pružiny alebo vytvarujete fotoleptané a plastové diely.

1. Připravte si štípací kleště nebo nůžky a drát různé tloušťky či složení. Nástroj je vhodný také k ohýbání tenkých fotoleptaných plechů, cínu a plastových pásků či profilů.

2. Na očíslované části ohýbačky vyberte vhodný průměr a ohýbejte materiál, dokud nedosáhnete požadovaného tvaru.

3. Vytvořte tak upevňovací kroužky pro doplňky vozidel i figurek, různé pružiny nebo tvarujte fotoleptané a plastové díly.

